

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío Sejul Maya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sejul Maya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0080-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Se observa deterioro de la pintura (costaneras)



Foto 2: Se Observa deterioro del techo de laminas



Foto 5: Se observa el deterioro de la puerta y pintura del interior y exterior de la pared del módulo 2.



Foto 6: Se observa el deterioro de las laminas del módulo 2.



Foto 4: Se Observa la falta de piso del módulo 3.



Foto 6: Se observa la falta de balcones y puertas metálicas del módulo .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

