

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SECHABILCHOCH II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHABILCHOCH II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1024-43	FECHA:	27/05/2024




Foto 1: sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 10 pies.



Foto 2: reparacion de cuneta de concreto.



Foto 3: sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 4: sustitución de soporte de madera por metal.




Foto 5: sustitucion de accesorios depósito de agua.



Foto 6: sustitucion de ventanas de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa delia Cecul Sacu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

