

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VARAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SECHABILCHOCH II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHABILCHOCH II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-1024-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada alizinc calibre 26 de 12 pies.



Foto 2: Reparacion de cuneta de concreto



Foto 3: sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 4: sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 5: sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 6: sustitucion de ventana de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa delia Cucul Sacul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

