

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Siguanha I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Siguanha I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2144-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: Se observa deterioro de la estructura metálica (costaneras y tijeras)




Foto 2: Se Observa deterioro del techo de laminas



Foto 3: Se observa el deterioro de la pintura del módulo 1.




Foto 4: Se Observa el deterioro de la pintura del módulo 2.




Foto 5: Se observa el deterioro de la puerta y pintura del interior y exterior de la pared y se observa también la humedad de la letrina del módulo 3.




Foto 6: Se observa el deterioro de la malla y los postes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

