

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO SOSELA CHINAYU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SOSELA CHINAYU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-3745-43	FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: En la imagen se aprecia el deterioro de la malla que complementa la circulación del predio del edificio escolar.



Foto 2: Se logra visualizar los vidrios que se van a completar en las ventanas del establecimiento.



Foto 3: En la imagen se visualiza el piso de torta de cemento que sera sustituida con piso ceramico.




Foto 4: Se Evidencia el mal estado del porton del establecimiento.



Foto 5: Se evidencia el deterioro de las ventanas en mal estado que necesita mejoramiento.



Foto 6: Se adjunta area a remozar del perimetro de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emilides*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

