

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sepoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-6299-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: La puerta de la escuela se encuentra en mal estado es necesario sustituir por puerta metálica.




Foto 2: La escuela no cuenta con servicios de agua potable, es de suma importancia obtener un tinaco rotoplas.



Foto 3: La pintura del muro de la pared en el interior y exterior de la escuela se necesita mejorar.



Foto 4: La escuela solo cuenta con solo un salón de clases, es necesario construir un salón y contar con otra sección.





Foto 5: Los servicios sanitarios se encuentran en mal estado, se necesita el cambio de los accesorios.



Foto 6: El piso se encuentra en las malas condiciones, se sustituirá por pisos cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

