

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Rubel Saltul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-9995-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: El piso de la escuela esta en mal estado, por lo que es necesario cambiar



Foto 2: Las ventanas de las aulas se estan deteriorando, por lo que es indispensable cambiarlas.



Foto 3: El repello de las paredes se deterioro, y es necesario volver a repellar y pintar.



Foto 4: El cableado electrico esta mal organizado y algunos colgando, por lo que hay necesidad de reestructurarlo.



Foto 5: Las aulas no cuentan con cielo falso, por lo que es indispensable instalar para reducir el calor dentro de ellas.



Foto 6: El entechado no cuenta con canaleta, sin embargo es necesita instalarlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEL SALTUL

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público