


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ERIEL DEL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0064-43	FECHA:	26/02/2024



**Foto 1: DIVISIÓN DE AULAS:** ES NECESARIA LAS DIVISIONES DE LAS AULAS PARA UN AISLAMIENTO VISUAL Y AUDITIVOS, MISMOS QUE SON DISTRACTORES EN CLASE.



**Foto 2: CERNIDO, PINTURA Y PUERTAS.** EL MÓDULO CARECE DE CERNIDO, PUERTAS, BALCONES, Y PINTURA.




**Foto 3: PORTO:** SE EVIDENCIA EL DETERIORO DEL PORTÓN.



**Foto 4: LA SUPERFICIE ES DE TIERRA:** Se evidencia las dificultades que genera el piso de tierra en los escritorios y paredes.



**Foto 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES:** SE NECESITA EL MANTENIMIENTO DE LOS BALCONES (APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO)



**Foto 6: FALTA DE BALCONES:** Los niños y mobiliario se encuentran expuestos ante la falta de balcones.


**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  






Firma y Sello Director Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ERIEL DEL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0064-43	FECHA:	26/02/2024



**Foto7: PUERTAS EN MAL ESTADO (MÓDULO 1): SE NECESITA SUSTITUCIÓN DE LA PUERTAS.**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

