ESTABLECIMIENTO:

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE **POSTERIOR** ALTA VERAPAZ DEPARTAMENTO: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS MUNICIPIO: NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESTABLECIMIENTO: CASERIO CHINAHA ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL



16-15-0074-43

Foto1: S e observa el deterrioro de láminas. Se cambiará porque ya estan oxidado la cual provoca filtracion de agua.



13/05/2024

Foto 2: Se observa el deterrioro de balcones porque ya no se encuebtran en buen estado.



Foto 3: Se observa el oxidado de balcones y pintadas. Se necesita la reparacion por eso se pintará para que quedará buena.



Foto 4: Se observa el color y necesita una reparación para que dará siendo el uso. Se cambiará el color y se hará una reparación y quedará como nueva



Se cambirán por balcones y nuenas láminas.



Foto 6: Se observa el deterrioro porque es de madera. Se cambiará por una puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adiciona



ma y Sello Director Centro Educ