

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Fray Bartolomé de las Casas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Aldea Champeguano | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Champeguano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 15 - 1093 - 43 | FECHA: | 2 de septiembre de 2024 |



Foto1: MODULO 2 Cambio de laminas por lo que se ve esta deteriorados y oxidados



Foto 2: modulo 2 Cambiar las tabla de estas aulas se continuará con mas hiladas de block.



Foto 3: MODULO 2 Parte frontal se va para continuar con mas hiladas de block.



Foto 4: MODULO 2 Parte lateral sustitucion de tabla por más hiladas de block.



Foto 5: MODULO 2 Sustitucion de vigas de madera por estructuras de metal.



Foto 6: MODULO 2 Vista panoramica del modulo 2 que se va Remorzar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

