

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO SAN SIMON LA BOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1108-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL ENTECHADO



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA POR METAL



Foto 5: IMPERMIABILIZACION DE LOSA



Foto 6: CAMBIO DE PORTON DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO SAN SIMON LA BOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1108-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE HORCONES DE MADERA POR TUBOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa del Municipio de Fray Bartolomé de las Casas



Firma y Sello Director Centro Educativo Fray Bartolomé de las Casas

