

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío san Pablo Tuila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1700-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Reparacion de pared



Foto 2: Reparacion de techo y costanera



Foto 3: Colocacion de puertas



Foto 4: Colocacion de balcones



Foto 5: Colocacion de costaneras



Foto 6: Instalacion de nuevas puertas para baños porque no cuenta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--