



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Malcotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6946-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1. Se observa el mal estado de la estructura y cubierta de la lámina del módulo 1 del establecimiento.



Foto 2: Se observa el mal estado de las vigas, se necesita cambiarlas por estructuras metálicas.



Foto 3: Se observa el deterioro de la cubierta de lámina, se necesita sustituirlo por lámina troquelada calibre 26.



4. Se observa el mal estado de las láminas onduladas, donde en épocas de invierno filtra la lluvia.




Foto 5: Se observa el portón de madera en mal estado, se necesita sustituirlo por uno de metal para mayor seguridad de los niños.





Foto 6: Se necesita sustituir el portón de entrada al establecimiento para seguridad de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público