

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUIS SAMILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0011-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Se observa un deterioro de la estructura metalica de las laminas oxidadas y piezas de vidrios quebrados modulo 1




Foto 2: cocina improvisada para preparar la alimentacion de los niños necesita un cambio total.




Foto 3: se observa el deterioro de la bodega improvisada y la cocina del establecimiento.



Foto 4: la bodega esta a punto de desmoronarse y en mal estado.




Foto 5: se observa un deterioro total de la bodega urge mejorarla para la eficiencia en la administracion del director




Foto 6: se observa la falta de puertas y ventanas del primer modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---