

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolomijixito III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0012-43	FECHA:	03/09/2024




Foto 1: Los balcones están oxidados y los vidrios están en mal estado, algunos quebrados y otros caídos.




Foto 2: El piso está en mal estado algunas partes, esto peligra a los estudiantes.



Foto 3: Las ventanas necesitan cambios para que tenga más seguridad.




Foto 4: La pintura de las instalaciones del centro educativo están deterioradas.



Foto 5: El piso es de suma importancia remodelarlo, así poder tener un mejor ambiente escolar.



Foto 6: Se puede observar que el piso ya está con demasiados agujeros tanto dentro y fuera del aula, debido a que la torta de cemento ya no está en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público