

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA SAMILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0021-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: SE OBSERVA LA NECESIDAD DE CAMBIAR LA CUBIERTA DE LAMINAS ACANALADAS YA DETERIORADAS.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DEL TECHO NO ES LA ADECUADA PARA LAS LAMINAS.




Foto 3: SE NECESITA LA SUSTITUCION DE CANDADOS POR CHAPAS A LAS PUERTAS



Foto 4: REPARACION DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS QUEBRADAS





Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA OXIDADA




Foto 6: SE OBSERVA LA NECESIDAD DE COLOCAR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

