

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0034-43	FECHA:	03/09/2024



Foto1: Se observa el deterioro de las cubiertas de lamina. Modulo 1



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar ventanas y balcones para ventilacion. Modulo 1



Foto 3: Se observa la necesidad de elevar 2 hiladas de block a la estructura portante. Modulo 1



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera a metal. Modulo 1






Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar tijeras por metal. Modulo 1



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir la puerta de la direccion en el Modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---