

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío San Francisco II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0036-43	FECHA:	3/09/2024




Foto 1: Se observa el deterioro en las cubiertas de lamina modulos 1 y 2




Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir vidrios modulo 1 y 2




Foto 3: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas modulos 1 y 2




Foto 4: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en modulos 1 y 2




Foto 5: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en modulos 1 y 2




Foto 6: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en modulos 1 y 2

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la ORF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público