

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco III, La Tinta, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0064-43	FECHA:	3/09/2024




Foto1: Se observa el deterioro de la cubierta de lámina del modulo 2 y cernido de paredes



Foto 2: Se observa la necesidad de puertas y ventanas modulo 2



Foto 3: Se ve necesidad de colocar piso en el modulo 2



Foto 4: Se observa el deterioro de las láminas de los modulo 1




Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera actual por estructura metálica modulo 2; así mismo la necesidad de cernido



Foto 6: Se observa la necesidad de reforzar la cimentación del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público