

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Simón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0046-43	FECHA:	29/04/2024



MODULO 1 Reparación y ampliación del salón de clase, cambio de madera a metal de vigas, costaneras, pintura, cambio de láminas onduladas a troqueladas, ventanas de metal y corredor.



Colocar láminas, vigas y costaneras



colocar e instalar 13 ventanas



Hacer un corredor con torta de cemento.



cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

