

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0125-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: EN LA FOTOGRAFIA SE PUEDE OBSERVAR PARTE DE LA CIRCULACION EN MUY MAL ESTADO.



Foto 2: MIEMBROS DE LA OPF PRIORIZAN LA NECESIDAD DEL MURO PERIMETRAL PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS



Foto 3: CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR LOS MIEMBROS DE LA OPF SE DISPONEN A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CERCO O MURO



Foto 4: MEDICION DEL PERIMETRO DEL MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR.



Foto 5: POR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS ES DE SUMA IMPORTANCIA DARLE CONTINUIDAD AL MURO PERIMETRAL




Foto 6: PARTE DEL MURO PERIMETRAL YA INICIADO AL CUAL SE LE DARÁ CONTINUIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

