



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 2: Reparación y cubierta de lámina




Foto 3: Reparación de estructura de techo



Foto 4: Reparación de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Reparación y cubierta de lámina




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPELAMA, B. V.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral por hundimiento




Foto 2: Reparación y cambio de losa de patio



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Pintura interior y exterior de instalaciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0062-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024




Foto1: Reparación y cubierta de lámina de baños




Foto 2: Estructura y cubierta de lámina en toda el área frontal de patio




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se utilizará el objeto de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública