



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0311-43	FECHA:	30/05/ 2024



Foto 1: Mejoramiento de techo de aula.



Foto 2: Mejoramiento de techo de cocina.




Foto 3: Mejoramiento de puertas de baños.




Foto 4: Mejoramiento de ventanas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Alberto Romeros

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0311-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Mejoramiento de sistema electrico del edificio escolar.



Foto 2: Mejoramiento de sistema electrico del edificio escolar.



Foto 3: Mejoramiento de piso de aula.



Foto 4: Mejoramiento de piso de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Alberto Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

