

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1255-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de estructura de techo, Reparación o sustitución de creca de roci na



Foto 2: Mejoramiento de puertas



Foto 3: Mejoramiento de Ventanas



Foto 4: Mejoramiento de piso, mejoramiento de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1255-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 5: Mejoramiento de Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Foto 7: Mejoramiento de cerco o muro perimetral



Foto 8: Mejoramiento de cerco o muro perimetral Reparación de red de drenaje y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

