

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JAVILLAL Y BRAMADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0088-43	FECHA:	16 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Colocación de losa de concreto en el patio de la escuela y su respectivo techo con lámina troquelada calibre 26, su estructura metálica de tubos galvanizados chapa 16, con su canal y bajada de agua pluvial.



Foto 2:







Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---