



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0110-45	FECHA:	26 de agosto 2024



Foto 1: Cocina que se va a mejorar, debido que está en malas condiciones.



Foto 2: El cambio de techo es necesario debido que las láminas ya están oxidadas, así como también su estructura es de madera.



Foto 3: La instalación de la puerta es necesario, la que tiene la cocina está deteriorada.



Foto 4: El piso de la cocina una parte de madera y la otra parte es de tierra, por lo que es necesario mejorarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo