

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024




Foto 1: Preparación para la colocación de la lámina




Foto 2: Asegurando estructura para colocación de láminas




Foto 3: Colocación de Pernos para asegurar el techo




Foto 4: Colocación de Capotes

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024



**Foto 1:** Desmante del techo deteriorado en los Salones



**Foto 2:** Desmante de del techo deteriorado




**Foto 3:** Aulas despejándose del techo deteriorado



**Foto 4:** Aulas Despejadas del techo deteriorado

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	17 ABRIL DE 2024



**Foto 1:** Retiro de Tabla Yeso



**Foto 2:** Demolición de Piso



**Foto 3:** Cambio de Tubería de drenaje e Hidráulica



**Foto 4:** Cambio de Sanitarios, lavamanos y colocación de tabique.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024



**Foto 1:** Limpieza a la estructura del techo



**Foto 2:** Limpieza de óxido de estructura del techo



**Foto 3:** Limpieza de techo



**Foto 4:** Pintando la estructura del techo

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

