

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 03 - 0110 - 43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Los cinco salones de clases están techados con duralita, la cual tiene mucho tiempo, por lo que se encuentra en malas condiciones.



Foto 2: El piso de dos salones de clases se cuestra en mal estado, presentan algunos hundimientos, lo que provocan que los alumnos se precipiten.



Foto 3: Se puede observar el estado actual de la duralita que cubre los salones de clases.



Foto 4: Se puede visualizar el deterioro causado en el material del techado, producto del tiempo de antigüedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la COPPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público