



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0113-43	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024




**Foto 1:** Reemplazar láminas de la cocina, reemplazar techo del lavadero, y colocar tornillos en todos los traslapes de las láminas del techo de los salones de clase, que presentan goteras.



**Foto 2:** Reemplazar el polletón por estufa mejorada que incluya su chimenea. Reemplazar pila y sistema de drenaje de agua. Reemplazar vidrio de ventanas.



**Foto 3:** La losa del patio deportivo está rajado y levantado debido a las raíces de 2 Ficus -ya eliminados-. Las áreas dañadas representan riesgo para la comunidad educativa.



**Foto 4:**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPE

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público