

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0331-41	FECHA:	26 DE MARZO 2024




Foto 1: Proceso de fabricación del polletón y encimera en la cocina




Foto 2: Colocación de piso de granito en los corredores de las aulas de preprimaria 1 y 2 y Segundo grado.




Foto 3: Repeyo de las columnas ya en ampliación donde van a colocarse las ventanas.



Foto 4: Colocación de piso de granito en la dirección del establecimiento como trabajo de mejoras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público