



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>BAJA VERAPAZ</b>	MUNICIPIO:	<b>RABINAL</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>COPB ANEXA A EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>15-03-1349-41</b>	FECHA:	<b>12/12/2024</b>



Foto 1: Vista de la necesidad de reparación de planta de tratamiento de aguas grises (sistema de drenaje y depósito de agua entubada)




Foto 2: Necesidad de mejora de techo, balcones, piso (entre dos paredes)




Foto 3: Necesidad de mejora de los servicios sanitarios (relación con depósito de agua, instalación de piso, sanitario y tubería)



Foto 4: Necesidad de reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. Montiel*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público