



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1349-41	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Vista de la necesidad de reparación de planta de tratamiento de aguas grises (sistema de drenaje y depósito de agua entubada)



Foto 2: Necesidad de mejora de techo, balcones, piso (entre dos paredes)



Foto 3: Necesidad de mejora de los servicios sanitarios (relación con depósito de agua, instalación de piso, sanitario y tubería)



Foto 4: Necesidad de repación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público