



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LO DE GÓMEZ, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0003-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: En un aula se necesita cambiar las láminas que están en mal estado y mal aseguradas.



Foto 2: en el patio de la escuela es necesario reparar una parte del muro de contención ya que fue dañada por las fuertes lluvias.



Foto 3: en el área de la cocina es necesario reparar la estufa ya que está en mal estado para la preparación de la refacción escolar.



Foto 4: en un aula no hay piso o torta de cemento así como en una parte del patio, por lo que es necesaria la fundición de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angelica Mayén*  
Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público