

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ EL CHOL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS AMATES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-06-0221-43 | FECHA: | 15 de mayo 2024 |




Foto 1: Proceso de mejoramiento de techo.




Foto 2: Mantenimiento de techo y estructura metálica



Foto 3: Mantenimiento y pintura de techo interior y exterior.



Foto 4: mantenimiento y reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|