

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AMATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0230-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: La comunidad Educativa Prioriza mejoramiento de piso tipo granito o cerámico.



Foto 2: La comunidad Educativa Prioriza mejoramiento de piso en el corredor de granito o cerámico.



Foto 3: Necesidad de remozamiento del lado frontal del establecimiento en circulación con muro perimetral.



Foto 4: mejoramiento de ventanas coredizas con vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público