

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No.1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0236-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE



Foto1: COLOCACION DE CANALES PARA CAIDAS PLUVIALES



Foto 2: COLOCACION DE PILA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA





Foto 3: REPARACION DE RED A DE DRENAJES Y AGUA POTABLE



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA EN UNA AULA DE LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

