

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUIITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	29 de noviembre 2024




Foto1: Reparación de muro perimetral.




Foto 2: Cambio de techo de un aula.



Foto 3: Reparación de instalación eléctrica.








Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASQUEHUIE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0237-43	FECHA:	16 de diciembre 2024



Foto1: Cambio de chimenea de la cocina.



Foto 2: Construcción de una banqueta en el exterior del centro educativo.



Foto 3: Construcción de una rampa de acceso al centro educativo.




Foto 4: Colocación de piso antideslizante en el corredor de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público