## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE X POSTERIOR DEPARTAMENTO: BAJA VERAPAZ PURULHA MUNICIPIO: NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM** CASERÍO SUQUINAY II **ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:** CÓDIGO DEL 15-08-0035-43 FECHA: 29 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Entechado de aula

ESTABLECIMIENTO:



Foto 2: Mejoramiento de Patio



Foto 3: Piso de Aula

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: BAJA VERAPAZ MUNICIPIO: **PURULHA** NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM** CASERÍO SUQUINAY II ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:



Foto 1: Ventanas parte frontal de aula Adicional

15-08-0035-43

CÓDIGO DEL

**ESTABLECIMIENTO** 



Foto 2: Puerta Adicional




Foto 3: Ventanal parte atrás de aula Adicional



Foto 4: Trabajando para la colocación de canaleta caida de agua Adicional

Firma y sello del Presidente de la Ol



Firma y Sello Director Centro Educativo Público