

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0075-43	FECHA:	08 DE abril 2024




Foto 1: Mejoramiento de cubierta de lamina troquelada calibre 26 Modulo 1



Foto 2: mejormiento de piso (sustitucion de piso ceramico antideslizante Modulo 1




Foto 3: Estructura de techo sustitución Modulo 1




Foto 4: Mejormamiento de pintura general interior y exterior de modulos 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público