

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | Purulhá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo Progreso Panchisivic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0075-43 | FECHA: | 08 DE abril 2024 |



Foto 1: Cambio de lamina troquelada calibre 26 Modulo 1



Foto 2: Cambio de estructura metalica Modulo 1




Foto 3: Mejoramiento de pintura interior y exterior modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | Purulhá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo Progreso Panchisivic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0075-43 | FECHA: | 25 de mayo 2024 |



Foto 1: Colocacion de piso ceramico antideslizante Modulo 1



Foto 2: Cambio de la estructura de techo de modulo 1




Foto 3: Instalacion de laminas traqueladas calibre 26 modulo 1



Foto 4: Pintura exterior modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público