

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso Panchisivic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0075-43	FECHA:	15/07/1905




Foto 1: Mejoramiento de cubierta de lamina traquelada y canal prubial



Foto 2: mejormiento de pintura general exterior modulos 1 y 2



Foto 3: Cambio de cubierta de lamina troquelada calibre 26 Modulo 1



Foto 4: Sustitución de piso ceramico antideslizandte modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público