

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE DEL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0085-43	FECHA:	1/02/2024



Foto 1: Vista general en el centro educativo.



Foto 2: Necesidad de mejora en el techo a Lamina troquelada calibre 26 y mejora de Estructura portante a Metalica.



Foto 3: Necesidad de mejora en Area de Cocina, la cual esta considerablemente deteriorada.



Foto 4: La Comunidad Educativa manifiesta la necesidad de realizar mejoramiento de Pintura General en el plantel.



Foto 5: Otras vistas de más oportunidades de mejora en la EORM. Necesidad de Remozar los Servicios Sanitarios.




Foto 6: Manifiestan daños en puertas, es buena oportunidad de colocar piso ceramico o granito (recomendado antideslizante).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPEP



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
