

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE DEL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0085-43	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: MEJORAMIENTO INSTALACIÓN ESTRUCTURA PORTANTE (TIPO PORTICO) Y CUBIERTA TECHO LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 (AREA DE COCINA), MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y CUBIERTA SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE TECHO A LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y MEJORA DE ESTRUCTURA PORTANTE A METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público