



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECER PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 11 (PATIO DEL ESTABLECIMIENTO), PORTICO, CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO AMANECEC PANCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0098-43	FECHA:	28 DE FEBRERO 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MEJORAMIENTO MODULO 5 (ESCENARIO), CUBIERTA DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público