

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacsamaní
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0141-45	FECHA:	27 de agosto 2024



Foto1: Corresponde mejoramiento de piso ceramico




Foto2: Corresponde mejoramiento de piso ceramico



Foto 3: Corresponde mejoramiento de piso ceramico



Foto 4: Corresponde mejoramiento de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacsamani
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0141-45	FECHA:	27 de agosto 2024




Foto1: Correspondiente Cambio de cubierta de techo con lamina troquelada calibre 26 y sustitucion estructura portante.



Foto 2: Correspondiente Cambio de cubierta de techo con lamina troquelada calibre 26 y sustitucion estructura portante.



Foto 3: Correspondiente Cambio de cubierta de techo con lamina troquelada calibre 26 y sustitucion estructura portante.



Foto 4: Correspondiente Cambio de cubierta de techo con lamina troquelada calibre 26 y sustitucion estructura portante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORP




Firma y Sello Director Centro Educativo

