

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0209-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Foto1: Mejoramiento de estructura tipo pórtico



Foto 2: Instalación de lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de losa (tipo torta) e instalación de piso cerámico




Foto 4: Instalación de polletón para el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0209-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Foto1: Mejoramiento del área de sanitarios (trabajo adicional)



Foto 2: Instalación de un sanitario




Foto 3: Instalación de piso cerámico antideslizante en el área de sanitarios



Foto 4: Lámina troquelada calibre 26 en el área de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

