

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTÍN PURULHÁ BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0260-41	FECHA:	22 de agosto 2024



Foto 1: Necesidad mejoramiento muro perimetral



Foto 2: Necesidad mejoramiento muro perimetral



Foto 3: Necesidad mejoramiento muro perimetral



Foto 4: Necesidad mejoramiento muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO PANTÍN PURULHA BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL	15-08-0260-41	FECHA:	22 de agosto 2024



Foto 1: Ubicación estación de lavado de manos




Foto 2: Ubicación estación de lavado de manos



Foto 3: Ubicación estación de lavado de manos



Foto 4: Ubicación estación de lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Munberto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL	CASERIO PANTÍN PURULHA BAJA VERAPAZ
CODIGO DEL	15-08-0260-41	FECHA:	22 de agosto 2024



Foto 1: Cambio de canales y caidas pluviales



Foto 2: Cambio de canales y caidas pluviales



Foto 3: Cambio de canales y caidas pluviales



Foto 4: Cambio de canales y caidas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--