

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-0-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de aula tipo pórtico



Foto 2: Mejoramiento de aula tipo pórtico




Foto 3: Mejoramiento de aula tipo pórtico



Foto 4: Mejoramiento de aula tipo pórtico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-0-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de cerco perimetral



Foto 2: Mejoramiento de cerco perimetral







Foto 3: Mejoramiento de cerco perimetral



Foto 4: Mejoramiento de cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-0-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)







Foto 2: : Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)



Foto 3: : Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-0-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de loza de patio



Foto 2: Mejoramiento de loza de patio



Foto 3: Mejoramiento de loza de patio






Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---