

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO

MUNICIPIO: CHIMALTENANGO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Medicion para distancia de colocación de tubos parte de atrás de la escuela



Foto 2: Colocación de tubos parte de atrás



Foto 3:Fundición de tubos para maya




Foto 4 :Fundición de tubos para maya parte de atrás de la escuela



Foto 5: Instalación de tubos para maya



Foto 6: Instalación de maya



Eirma y Sello Director Contro Educativo Público

ONAL DE ED



X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: CHIMALTENANGO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: DIRECCIÓN DEL INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola" Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-01-0367-45 FECHA: 28/11/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto 7:Instalacion de maya parte de atrás Foto 8: Colocación de maya parte de atrás del instituto Foto 9: Instalación de razor Foto 10 :Instalación de razor Foto 11: Instalación de razor Foto 12: Instalación de razor parte de atrás Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicio Firma y sello del Presid Firma y Selfo Director Centro Educativo Rublico TO ALDE





PARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
MBRE DEL	INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola"	DIRECCIÓN DEL	Constitution of Pagasia Alder Ciferens Creade Chimalton
TABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	5/12/2024
TABLECIMIENTO:			
Foto 13:Instalacion	n de alambre para coriente electrica	Foto 14: Coloca	ación de aisladores de porcelana
Foto 15: Instalació	n de breaker y caja general.	Foto 16 :Instala	ación de barilla de cobre
		24	
Foto 17:		Foto 18:	
arvación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales Vactualizar el Minero o	do bains	SUMAI DE EDUCA
	o se pueden agregar hojas adicionares y actualizar el Apprero	de hojas.	DIRECCION S
	Firma y sello del Presidente de la OPAMILIA	1	DIRECCION S





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO X DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: CHIMALTENANGO DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola" Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-01-0367-45 FECHA: 15/11/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Reparación de porton principal Foto 2: Reparacion de riel del porton Foto 3: Cambio de guia principal Foto 4: Colocación de reja superior Foto 3: Colocación de guia principal con rodos Foto 6: Reparación de riel del porton NAL DE ED Observación: Si es necesario se pued número de hojas. ORGANIZACIÓN Firma y sello del Pres rector Centro Educativo



EPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
MBRE DEL TABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola"	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenang
DIGO DEL	04-01-0367-45	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	15/11/2024
TABLECIMIENTO:	04 01 0001 40	PECHA.	15/11/2024
Foto7: Cambio de	chapa	Foto 8: Pintado	de porton
Foto 9: Pintado de porton		Foto 10 :	
Foto 11:		Foto 12:	AROMAL DE FOUNT
ervación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales e delualizada romo	ero de hojas.	S AND ROLL OF
Such	ORGANIZACION Firma y sello del Presidente de DE FAMES	CASS	Firma y Selle Director Centro Educativo Nucleo Strock Control Control Educativo Nucleo Strock Control





X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: CHIMALTENANGO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola" Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-01-0367-45 FECHA: 23/11/2024 ESTABLECIMIENTO: Foto 1: Elaboracion de balcón en el taller del proveedor Foto 2: Traslado de balcones del taller hacia el instituto Foto 3: Llegada de los balcones al Instituto Foto 4 : Descarga de los balcones y resguardo en el salón Foto 5: Intalación de Balcones en las ventanas Foto 6: Instalación de balcones en ventanas Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicio ro de hojas. rma y sello del Presider Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO

MUNICIPIO: CHIMALTENANGO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "Claudia Patricia Ruíz Casasola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Rosarío, Aldea Ciénaga Grande, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0367-45	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Reparación de porterias



Foto 2: Instalación de ruedas



Foto 3: Instalación de contra peso



Foto 4: Reparacion de porterias



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: Aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar

Firmfa y selfe del Presidente de la Pro-

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Firma V Sello Director Centro Educativo Publica