

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN JOSE POAQUIL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "POAQUIL" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL ZONA 2, SAN JOSÉ POAQUIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0009-46 | FECHA: | 24/02/2024 |




Foto1: NESESITAMOS ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 2: NESITAMOS TECHADO DE LAMINA.



Foto 3: FALTA CONTRAPISO E INSTALACION DE PISO.




Foto 4: FALTA DE ACABADO EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SE NECESITA PUERTAS Y VENTANA EN COCINA.



Foto 6: AREA DE CORREDOR DE COCINA EN NIVEL BAJO SE DEBE LEVANTAR UN MURO DE MAMPOSTERIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

